

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)Besiktningen är utförd i HEDEMORA
MERCEDES BENZ (D) 210 1997Regnr: **PMF 857**

Chassinr: 2100351A214964

Diariernr: 0329 2006-12-07 13:20:57

Föregående besiktning: 0422 2005-12-23

Vägmätarställning: 177782 km**Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 1)

1. Kopplingsdel demonterbar, låsning osäker.

Bra att veta:

Färdbröms bromsskiva, bak höger, rostangrepp/liten anliggningsyta.

Avesta-Hedemora
obokade
Efterkontroll
måndag-fredag kl. 14.20-15.40

ASB 1009 A-06 06 673488/515077

Notera 0-värdena på CO (indikerar på en ren motor med maximal förbränning) och de extremt låga värdena på HC

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) HC 024 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)
Bromsvärden:
Vänster fram 2,0 Höger fram 2,0
Vänster bak 1,5 Höger bak 1,5

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2007-01-08, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2007-02-07. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

AB Svensk Bilprovning

2006-12-07

OVKA (MANYG)