

**Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)**Besiktningen är utförd i VÄSTERÅS  
VOLVO 745-883 GL 1990Regnr: **BBR 221**

Chassinr: 745883LA297575

Diariernr: 0523 2008-01-28 12:46:49

Föregående besiktning: 0523 2007-02-27

**Vägmätarställning:** 220502 km**Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 3)

1. CO-halt tomgång, för hög.
2. HC-halt tomgång, för hög.
3. CO-halt förhöjd tomgång, för hög.

**Bilprovningen Västerås**

Efterkontroll UTAN tidsbeställning.

Måndag-onsdag 07.10-11.00, 12.40-15.30

Torsdag 08.10-11.00, 12.40-15.30

Fredag 07.10-11.00, 12.40-15.30

Medtag protokollet. Väntetid kan förekomma.

Reservation; Ev stängt p.g.a. sjukdom.

**Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes):  
CO 6,0 (0,5) HC 173 (100)  
CO 2500 0,4 (0,3) LAMBDA 1,00 (0,96-1,04)**Bromsvärden:**Vänster fram 1,7 Höger fram 2,0  
Vänster bak 1,6 Höger bak 1,8**BESIKTNINGSRESULTAT**

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2008-02-28, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2008-03-28. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

AB Svensk Bilprovning  
2008-01-28  
JANIL