BILPROVNINGEN

Besiktningsprotokoll: EFTERKONTROLL BE (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i VÄSTERÅS
VOLVO 745-883 GL 1990

Vägmätarställning: 223779 km

Regnr: **BBR 221**
Chassinr: 745883LA297575
Diarienr: 0523 2008-03-27 13:38:29
Föregående besiktning: 0523 2008-02-28

Godkända poster:
CO-halt tomgång.
HC-halt tomgång.

Bra att veta:
Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	0,0 (0,5)	**HC**	067 (100)
CO 2500	0,3 (0,3)	**LAMBDA**	0,99 (0,96-1,04)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2008-03-27
JOCED

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Tel.nr: 0771-600600